



COMUNE DI SANT'ARSENIO
PROVINCIA DI SALERNO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

P.zza Domenico Pica, 1 84037 Sant'Arsenio (SA) tel. 0975.398033 fax 0975.398214 pec. :
protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it

Prot. n.1980 del 19.03.2018

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Gara procedura aperta per l'affidamento dei lavori di *"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA FLORENZANO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"*

CUP: F91E61000440001

CIG: 73477356BC

FAQ N. 5

In riferimento alla gara in oggetto si evidenzia quanto segue:

1. Sul computo metrico sono riportate le colonne con profilo HEA450 invece sui grafici sono riportati HAB450;
2. Sia il tubo 40 controventi che il tubo 76*5, hanno un peso specifico errato nel computo metrico;
3. Sui grafici si trovano profili HEA340 non riportati nel computo metrico.

RISPOSTA N. 5

Punto 1: Si conferma l'utilizzo dei profili HEA450 per le colonne come da computo metrico, così come riportate tra l'altro anche nella relazione di calcolo strutturale Elab. D.2, poiché per mero errore di rappresentazione grafica è stato riportato nelle tavole di progetto D7 e D9 una tipologia diversa di profilo in acciaio;

Punto 2: Si conferma l'errato valore assegnato al peso del tubo di 40 utilizzato per i controventi e del peso per il tubo 76*5 che dà luogo ad una leggera variazione del computo metrico (stimabile in un aumento di circa 1,86%) per il quale l'offerente dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta economica; inoltre, si evidenzia che pur in presenza di errore nel computo metrico, ciò che conta è solo il prezzo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante che l'offerente è libero di accettare, infatti, se così non fosse verrebbe meno la funzione di prezzo a corpo che è quella di predeterminare il corrispettivo per l'opera nel suo insieme.

Punto 3: Si conferma quanto riportato nella relazione di calcolo strutturale Elab. D.2 e computo metrico in cui non vi è uso di profili di tipo HEA340. Anche in questo caso trattasi di mero errore di rappresentazione grafica è stato riportato nelle tavole di progetto D7 e D9;

Si allegano pdf delle tavole di progetto D7 e D9 riportanti i corretti profili da utilizzare.

Sant'Arsenio, 19.03.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. Arsenio Carimando